







#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
1	01	x	Porte palière ascenseur: dégats / érafflure peinture Portaaldeur lift : beschadiging / krassen in schilderwerk	
2	02	x	Equipement fixe: porte vélos nons fixés Fietsstalling niet vastgemaakt	
3	03	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	
4	04	x	Porte intérieure: dégats / érafflure Binnendeuren : baschadiging schilderwerken	
5	05	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	
6	06	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	
7	07	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	
8	08	x	Equipement fixe: porte vélos nons fixés Fietsstalling niet vastgemaakt	
9	09	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
10	10	x	Porte intérieure: finition manque Afwerking binnendeur ontbreekt	
11	11	x	Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) Binnendeur: afwerking niet correct uitgevoerd (te schilderen)	
12	12	x	câble électrique non isolé Elektrische kabel niet geïsoleerd	
13	13	x	Porte intérieure: cylindre manque Binnendeur : cilinder ontbreekt	
14	14	-	Gros-œuvre: infiltration d'eau via le sol (local papier & verre) Waterinsijpeling via grond (lokaal berging papier & glas)	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
15	E01	x	Equipment fixe: garde-corps manque Reling ontbreekt	
16	01	x	Porte extérieure: dégats Buitendeur beschadigd	
17	02	x	Sol: éraflure Vloerbekleding vertoont beschadiging (krassen)	
18	03	x	Porte intérieure: dégats (remarque générale pour bloc A.0) Binnendeur : beschadiging aan slot (alg, opmerking in blok A.O)	
19	04	x	Porte intérieure: caoutchouc d'étanchéité mal placé Binnendeur : waterdichting verkeerd geplaatst	
20	05	x	Parlophonie (video: ok / opening: ok / sound: no) Parlefoon : geen klank	
21	06	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
22	07	-	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
23	08	-	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
24	09	-	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
25	general	-	Porte intérieures / extérieures: arrêt de porte manque Binnen-en buitendeuren : deurstop ontbreekt	
26	general	-	Porte intérieures / extérieures: arrêt de porte manque Binnen-en buitendeuren : deurstop ontbreekt	
27	10	-	Plaques de sols sont défaites à chaque étage Grondplaat buitenkant lift ligt los (elke verdieping)	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
28	01	x	Plafonnage: fissure Beplestering vertoont barsten	
29	02	x	Fenêtre: ouverture / fermeture insuffisante (sur électro aimant) + souillure peinture Raam : beperkte opening / sluiting + schilderwerk bevuild	
30	03	x	Equipement fixe: fixation insuffisante garde-corps Deurstoppen onvoldoende vastgezet	
31	04	x	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Binnendeur : beschadiging schilderwerken	
32	05	-	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Schilderwerk Beplestering : te voltooiën	
33	06	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
34	07	x	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Binnendeur : beschadiging schilderwerken	
35	08	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
36	E01	x	Equipement fixe: garde-corps manque Reling ontbreekt	
37	01	x	Porte extérieure: film protection à enlever Buitendeur: film te verwijderen	
38	02	x	Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)	
39	03	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Schilderwerk op beplestering te voltooiën	
40	04	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
41	05	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Schilderwerk op beplestering te voltooiën	
42	06	x	Plafonnage: fissure Beplesering vertoont barst	
43	07	x	Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)	
44	08	x	Porte intérieure: dégats / éraffure peinture Binnendeur : beschadiging / krassen in schilderwerk	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
45	09	x	Plafonnage: fissure Beplestering vertoont barst	
46	10	x	Porte palière ascenseur: dégats / érafflure peinture Liftdeuren: beschadiging schilderwerken	
47	11	x	Plafonnage: fissure Beplestering vertoont barst	
48	12	-	Plafonnage: fissure Beplestering vertoont barst	
49	13	-	Parlophonie (video: ok / opening: ok / sound: no) Parlefoon : klank ontbreekt	
50	14	-	Porte intérieure abimée Glasbinnendeur beschadigd. Rubber correct te plaatsen. Deur piept.	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
51	01	x	Fenêtre: ouverture / fermeture insuffisante (sur électro aimant) + souillure peinture Raam : gebrekkige sluiting - opening	
52	02	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
53	03	x	Plafonnage: planéité insuffisante Beplestering niet vlak afgewerkt	
54	04	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
55	05	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Schilderwerk op beplestering te voltooiën	
56	06	x	Plafonnage: planéité insuffisante Beplestering niet vlak afgewerkt	
57	07	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
58	08	x	Plafonnage: planéité insuffisante Beplestering onvoldoende afgevlakt	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
59	01	x	Cabine ascenseur / panneau gauche: éraflure Lift : linkerpaneel vertoont krassen	
60	02	x	Cabine ascenseur / panneau droite: éraflure Lift : rechterpaneel vertoont krassen	
61	03	x	Cabine ascenseur / porte palière: éraflure Liftdeuren : beschadiging schilderwerken	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
62	E01	x	<p>Equipement fixe: garde-corps manque</p> <p>Reling ontbreekt</p>	
63	01	x	<p>Porte extérieure: dégats (bas de porte plié par cale en bois)</p> <p>Beschadiging buitendeur</p>	
64	02	x	<p>Equipement: tapis de sol déchiré</p> <p>Vloerbekleding gescheurd</p>	
65	03	x	<p>Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) / clous visibles suite à réparation incorrecte</p> <p>Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)</p>	
66	04	x	<p>Peinture: souillure</p> <p>Schilderwerk bevuild</p>	
67	05	x	<p>Porte palière ascenseur: dégats / érafflure peinture</p> <p>Liftdeuren: beschadiging schilderwerken</p>	
68	06	x	<p>Plafonnage: dégats / érafflure</p> <p>Beplestering is beschadigd</p>	
69	07	-	<p>Plafonnage: dégats / érafflure</p> <p>Beplestering is beschadigd</p>	
70	08	-	<p>Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre)</p> <p>Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)</p>	

#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
71	09	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd (kras)	
72	10	-	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
73	11	-	Plafonnage: fissure Beplestering vertoont barst	
74	12	x	Sol: souillure Grondbedekking bevuild	
75	13	-	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering vertoont kras	
76	14	-	Plafonnage: fissure Beplestering vertoont barst	
77	15	-	Parlophonie (video: yes / opening: no / sound: no) Parlefoon : geen klank	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
78	01	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
79	02	x	Gros-œuvre: joint manque entre maçonnerie et plafond toiture Voeg ontbreekt tussen metselwerk en Beplestering	
80	03	x	joint manque entre porte palière et plafonnage raccordement mur insuffisant Voeg ontbreekt tussen liftdeur en Beplestering	
81	04	x	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Binnendeur : beschadiging schilderwerken	
82	05	-	Sol: souillure Grond bevuild	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
83	E01	-	Equipement fixe: garde-corps manque Reling ontbreekt	
84	01	x	Equipement: tapis de sol manque Vloerbekleding ontbreekt	
85	02	x	Porte intérieure: cylindre manque Binnendeur : cilinder ontbreekt	
86	03	-	Plafonnage: fissure Barst in beplestering	
87	04	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
88	05	x	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Binnendeur beschadiging schilderwerken	
89	06	x	Ventilation sous-sol trop basse (infiltration d'eau) Verluchting in kelder te gering (waterinfiltratie)	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
90	01	x	Remarque propriétaire: porte à peindre / quincaillerie à changer Opmerking eigenaar : deur te schilderen, ijzerwerk te vervangen	
91	02	-		


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
92	01	x	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Binnendeur beschadiging schilderwerken	
93	02	x	Porte intérieure: finition manque + fermeture RF manque Afwerking binnendeur ontbreekt	
94	03	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	
95	04	x	Porte intérieure: cylindre manque + ferme-porte Binnendeur : cilinder ontbreekt	
96	05	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	
97	06	x	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Binnendeur beschadiging schilderwerken	
98	07	x	Porte intérieure: cylindre manque + ferme-porte Binnendeur : cilinder ontbreekt	
99	08	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	
100	09	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	


101	10	-	Gros-œuvre: humidité vocht
102	11	-	Equipement: tête de lance incendie cassée Uitrusting : kop van sbrandslang stuk
103	12	-	Sol: souillure Grond bevuild
104	13	-	Gros-œuvre: humidité vocht
105	14	-	Gros-œuvre: humidité vocht


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
106	01	-	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
107	02	x	Equipement: tapis de sol manque Vloerbekleding ontbreekt	
108	03	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
109	04	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
110	05	x	Plafonnage: fissure Barst in beplestering	
111	06	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
112	07	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
113	08	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
114	09	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
115	10	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
116	11	-	Parlophonie (video: / opening: / sound:) Parlefoon : geen klank	
117	12	-	Plafonnage: fissure Barst in beplestering	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
118	01	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
119	02	x	Equipement fixe: fixation insuffisante garde-corps Deurstoppen onvoldoende vastgezet	
120	03	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
121	04	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
122	05	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
123	06	x	Sol: souillure Grond bevuild	
124	07	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Schilderwerk op beplestering te voltooiën	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
125	01	-	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
126	02	-	Equipement fixe: fixation insuffisante garde-corps Deurstoppen onvoldoende vastgezet	
127	03	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
128	04	x	Peinture: souillure (porte palière + retour de mur) Schilderwerk bevuild (liftdeur + muur)	
129	05	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Schilderwerk op beplestering te voltooiën	
130	06	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Schilderwerk op beplestering te voltooiën	
131	07	x	Plafonnage: fissure Barst in beplestering	
132	08	x	Remarque propriétaire: porte à peindre / quincaillerie à changer Opmerking eigenaar : deur te schilderen, ijzerwerk te vervangen	
133	09	-	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
134	10	-	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
135	11	-	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
136	01	x	Porte intérieure: cylindre manque Binnendeur : cilinder ontbreekt	
137	02	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
138	03	x	Equipement: tapis de sol manque Vloerbekleding ontbreekt	
139	04	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
140	05	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
141	06	x	Plafonnage: humidité	
142	07	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
143	08	x	Cabine ascenseur / panneau gauche: érafflure Lift : linkerpaneel vertoont krassen	
144	-	-	Parlophonie (video: / opening: / sound:) Parlefoon : geen klank	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
145	01	x	Plafonnage: fissure Barst naar deur	
146	02	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beplestering is beschadigd	
147	03	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Schilderwerk op beplestering te voltooien	
148	04	x	Plafonnage: fissure Barst in beplestering	
149	05	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Schilderwerk op beplestering te voltooien	
150	06	-	Plafonnage: fissure Barst in beplestering	
151	07	-	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
152	01	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
153	02	x	Equipement fixe: fixation insufisante garde-corps Deurstoppen onvoldoende vastgezet	
154	03	x	Plafonnage: fissure Barst in beplestering	
155	04	x	Sol: souillure Grond bevuild	
156	05	x	Plafonnage: fissure Barst in beplestering	
157	06	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
158	07	-	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
159	08	-	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	


#	N°		Opmerking - Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Comments
160	01	x	Porte intérieure: cylindre manque Binnendeur : cilinder ontbreekt	
161	02	x	Porte intérieure: cylindre manque + porte à régler (ferme pas) Binnendeur sluit niet behoorlijk en cilinder ontbreekt	
162	03	x	Porte intérieure: finition manque Afwerking binnendeur ontbreekt	
163	04	x	Porte intérieure: cylindre manque (4 portes) Binnendeur : cilinder ontbreekt bij 4 deuren	
164	05	-	Gros-œuvre: infiltration d'eau Waterinsijpeling	
165	06	x	stockage matériaux de construction Opslag constructiemateriaal	


#	N°		Opmerking - Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Comments
-	-	-	Porte garage type privatif garagepoort (particulier)	
166	08	-	Porte extérieure: porte à régler (ferme pas bien) Buitendeur sluit niet goed	
167	09	-	Porte garage: eau entre sous la porte de garage water komt binnen via onderkant garegepoort	
168	10	-	Porte intérieure: porte à régler (ferme pas bien) / local poubelle + fils électriques apparent Binnendeur sluit niet behoorlijk	
166	11	-	Equipement: conformité extincteur (type différents selon blocs) Uitrusting : conformiteit brandblusapparaat	
167	12	-	Porte intérieure: porte cassée à remplacer + réglage de toutes les portes des caves Binnendeur: deur te vervangen + afstelling alle deuren in kelder	
168	13	-	Divers: détritux local vélo à évacuer Diversen: afval in fietsenlokaal te verwijderen	
169	14	-	Electricité: interrupteur ne fonctionne pas Electriciteit: lichtschakelaar werkt niet	
170	15	-	Sol: souillure sol parking (trace de ciment, trous,...) Grond bevuild parking (sporen van cement,,)	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
171	01	-	Porte extérieure: ferme porte à régler Binnendeur : deursluiteer regelen	
172	02	x	Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)	
173	03	x	Equipement: tapis de sol manque Vloerbekleding ontbreekt	
174	04	x	Sol & plinthes: souillures Vloer en plinten bevuild	
175	05	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beschadigde beplestering	
176	06	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Afwerking schilderwerken Beplestering te voltooiën	
177	07	x	Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)	
178	08	x	Peinture: souillure Bevuild schilderwerk	
179	09	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Afwerking schilderwerken Beplestering te voltooiën	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
180	10	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beschadigde beplestering	
181	11	x	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Binnendeur beschadigd : krassen in schilderwerk	
182	12	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Afwerking schilderwerken Beplesering te voltooiën	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
183	01	x	Peinture: souillure Schilderwerken bevuild	
184	02	x	Porte intérieure: ferme porte à régler Binnendeur : deursluiteer correct aanbrenge	
185	03	x	Sol & plinthes: souillures Vloer en plinten bevuild	
186	04	x	Remarque propriétaire: quincaillerie à changer Opmerking eigenaar : ijzerwerken te vervangen	
187	05	x	Plafonnage: dégats / érafflure Beschadigde beplestering	
188	06	-	Fenêtre: câble électro aimant pour ouverture / fermeture fenêtre cassé Raam : gebrekkige sluiting - opening	
189	07	-	Plafonnage: dégats / érafflure (remarque générale mur escalier) Beschadigde beplestering (ook muur langs trap)	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
190	01	x	Porte intérieure: cylindre manque Binnendeur : cilinder ontbreekt	
191	02	x	Porte intérieure: ferme porte à régler + pictogramme local gaz manque Binnendeur : deursluiteer afstellen + aanbrengeen pictogram gasgebruik	
192	03	x	Porte intérieure: cylindre + quincaillerie manque Binnendeur : cilinder ontbreekt	
193	04	x	Gros-œuvre: resserage RF manque Brandvrije dichting ontbreekt	
194	05	0	Gros-œuvre: resserage RF manque Brandvrije dichting ontbreekt	
195	06	x	Porte intérieure: finition manque Binnendeur : afwerking ontbreekt	
196	07	x	Porte intérieure: ferme porte à régler Binnendeur : deursluiteer regelen	
197	08	0	Gros-œuvre: resserage RF manque Brandvrije dichting ontbreekt	
198	09	x	Gros-œuvre: resserage RF manque Brandvrije dichting ontbreekt	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
199	01	x	Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)	
200	02	x	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Binnendeur beschadigd	
201	03	x	Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)	
202	04	x	Peinture: souillure Bevuild schilderwerk	
203	05	0	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Retouche schilderwerken Beplestering te voltooiën	
204	06	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Retouche schilderwerken te voltooiën	
205	07	-	Plafonnage: dégats / érafflure Beschadigde beplestering	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
206	01	x	Plafonnage: rectifier Beplestering corrigeren	
207	02	x	Remarque propriétaire: porte à peindre / quincaillerie à changer Opmerking eigenaar : deur te schilderen en ijzerwerk te vervangen	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
208	01	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
209	02	x	Porte intérieure: cylindre manque Binnendeur : cilinder ontbreekt	
210	03	x	manque protection DEP Bescherming waterafvoer ontbreekt	
211	04	x	Gros-œuvre: infiltration d'eau + protection nécessaire Waterinsijpeling/nodige bescherming aanbrengen	
212	05	x	Porte intérieure: cylindre manque Binnendeur : cilinder ontbreekt	
213	06	-	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Binnendeur beschadigd	
214	07	-	Tuyaux non protégés leidingen niet beschermd	
215	08	-	Manque porte vélo Ontbreken van fietsenhouder	


#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
216	01	x	Equipement: tapis de sol manque Vloerbekleding ontbreekt	
217	02	x	Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)	
218	03	x	Peinture: souillure Bevuild schilderwerk	
219	04	x	Peinture: souillure Bevuild schilderwerk	
220	05	-	Porte intérieure: exécution incorrecte (à peindre) Binnendeur: niet correcte uitvoering (te schilderen)	
221	06	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Retouche Schilderwerk op beplestering te voltooiën	

#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
222	01	x	Peinture: souillure Bevuild schilderwerk	
223	02	x	Sol & plinthes: souillures Vloer en plinten bevuild	
225	03	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Retouche Schilderwerk op beplestering te voltooiën	
224	04	x	Porte intérieure: ferme porte à régler Binnendeur : deursluiteer regelen	
226	05	x	Peinture sur plafonnage: réparation à achever Retouche Schilderwerk op beplestering te voltooiën	
227	06	x	Plafonnage: fissure Scheur in Beplestering	
228	07	x	Sol & plinthes: souillures Vloer en plinten bevuild	

#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
229	01	x	Gros-œuvre: fuite demi-lune Lek regenpijp	
230	02	-	Porte extérieure: à régler Buitendeur te regelen	
231	03	x	Peinture: souillure Bevuild schilderwerk	
232	04	x	Porte intérieure: dégats / érafflure peinture Beschadiging binnendeuren / barsten schilderwerk	

#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
233	01	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
234	02	x	Peinture: souillure + fissures Schilderwerk bevuild = barsten	
235	03	x	Peinture: souillure Schilderwerk bevuild	
236	04	x	Plafonnage: rectifier Beplestering corrigeren	
237	05	x	détail ferme-porte Detail deursluite	
238	06	x	Gros-œuvre: manque seuil Dorpel ontbreekt	

#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
239	01	x	Eclairage ne fonctionne pas De verlichting werkt niet meer	
240	02	x		
241	03	x	Finition manque (dangereux !) Afwerking ontbreekt	
242	04	x	Finition manque (éclairage) Afwerking ontbreekt	
243	05	x	Gros-œuvre: manque seuil Dorpel ontbreekt	
244	06	x	DEP Regenpijp	

#	N°		Opmerking - Remarque - Remarks	Commentaire - Commentaire - Commentaire
245	07	-	DEP Regenpijp	
246	08	x	Humidité ascendante Vochtigheid	
247	09	x	Brique déscellée Losgekomen baksteen	
248	10	x	Brique déscellée Losgekomen baksteen	
249	11	x	réparation herstelling	